

R5 大石小
春江町石塚区 市道 春江石塚1号線

【危険理由】

消えかかった路面の表示有り
この交差点及び一本北の交差点は事故や
ヒヤリハット事象有り

【対策案】

路面上の注意喚起表示の設置を検討する。





R5 大石小・春江中
春江町石塚区 市道 中庄・取次線


【危険理由】

児童がブロック塀やカーポートなどの陰になる。市道上の表示が消えかけ。区道から市道に出る際が危険。

【対策案】

路面上の注意喚起表示の設置を検討する。





R2 東十郷小 坂井町上新庄 県道106号線

【危険理由】

橋から市役所にかけて、北側の歩道が無い箇所があり危険。

【対策案】

歩道を新しく整備する。

1983 通学路
 : 危険箇所





R1 大関小
坂井町東 県道154号線

【危険理由】

歩道面に隙間があり、児童がつまずく恐れがある。歩道橋の柵の根元が腐食し、ぐらつく箇所がある。

【対策案】

歩道の構造を改築する。
柵を補強又は取り替える。





H30以前 大関小
坂井町蔵垣内 県道109号・南横地芦原線

【危険理由】

路側帯がなく、段差がある

【対策案】

歩道の整備





R3 大関小
坂井町東 県道109号線

【危険理由】

歩くスペースが狭く、交通量も多いので
危険

【対策案】

通学路の変更





R1 丸岡南中
丸岡町羽崎 県道112号線

【危険理由】

自転車の通行時、路側帯は狭く、車通りも多く危険である。

【対策案】

今後、利用状況の調査を行い、歩道を自歩道(自転車歩行者道)とすることを検討する。





R5 丸岡南中
丸岡町四ツ柳区 県道160号線


【危険理由】

自転車の通行について、歩道がない。
車との接触が考えられる。

【対策案】

歩道の整備






**R2 三国中
三国町宿・米ヶ脇 市道 三国50号線**

【危険理由】
歩道が傷んでおり狭く、車がスピードを出して走行する。

【対策案】
歩道の傷みをなくし広くし、車線を狭くするなど車がスピードを出しにくい対策をする。



通学路対策箇所図

至 東尋坊、越前松島水族館 ..

H30 以前 三国中
三国町梶 主要地方道三国東尋坊芦原線


 : 要対策箇所



・観光地である東尋坊、越前松島水族館へ向かう大型バス等の交通が多く、自転車、歩行者の通行が危険。

<対策メニュー>

・道路拡幅および歩道整備



R2 坂井中 坂井町福島 県道108号線

【危険理由】
歩道が狭くて傷んでいる

【対策案】
歩道を拡幅して作り直す





R4 坂井中
坂井町蔵垣内
県道南横地芦原線・市道坂井中央線交差点

【危険理由】

交通量が多く、自転車で横断する際に
交差し危険

【対策案】

通学路の変更

