



R7 三国西小
三国町山岸 県道 156号線

【危険理由】

路側帯が狭く、児童の案確保のため路側帯を拡幅する必要がある。また押しボタン式信号機が撤去予定で、横断歩道もより児童の通行実態に合わせた箇所に移設が必要。

【対策案】

路側帯を拡幅およびグリーンベルトを設置済。この後、信号機撤去予定。






R3 高椋小、丸岡中
丸岡町ハツロ
市道ハツロ寅国線 アンダーパス内

【危険理由】
小学生も中学生も利用するが、スピードを出す車が多く、危険

【対策案】
通学路の変更検討の結果既存ルートを選択。児童への安全指導を継続して行う。






R2 明章小 丸岡町筑後清水 市道 高速側道線

【危険理由】

側道を横切るとき、交通量も多くスピードを出している車が多く危険。

【対策案】

通学路のルートを変更することを検討し、不可能ならば横断歩道・路側帯を設けることを検討する。





R7 明章小

丸岡町板倉 市道 油為頭板倉線

【危険理由】

路側帯がほとんどなく、歩くスペースがない。
また、大型トラックが頻繁に通る、児童が横断するとき危険。

【対策案】

外側線の設置。または注意喚起表示の設置。





R7 春江小
春江町沖布目
市道 福島・江留上線、沖布目・舟寄線


【危険理由】

通学するときに横断歩道のない道を渡らないといけないため危険。交通量も多い。

【対策案】

横断歩道を設置する。







R2 春江西小
 春江町西太郎丸 市道 矢島1.4.5.6号線

【危険理由】
 道路の狭さの割に車の交通量が多く危険である

【対策案】
 通学路の変更を検討する






R2 春江西小 春江町針原 市道 矢島・針原線

【危険理由】
道幅が狭く、交通量が多い

【対策案】
通学路の変更を検討する



通学路対策箇所図

・歩道が狭く、段差勾配が著しく危険

＜対策メニュー＞

・歩道を拡幅し、段差を解消（継続中）

対策前



対策後




【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA
- ・道路管理者
- ・警察署

■ : 要対策箇所

H30 以前 春江西小
春江町西太郎丸・針原 県道5号線



R7 春江西小
春江町松木
県道 5号線、102号線 市道 松木安沢線

【危険理由】

ガードレールがない。

【対策案】

ガードパイプを設置する。





R6 大石小

春江町大牧 主要地方道 丸岡・川西線

【危険理由】

交差点において、南東側一カ所だけ歩行者用信号が付いておらず、横断時に注意が必要。

【対策案】

交差点の北東側の信号機の位置を調整する。
また、南西側に信号機を増設する。





H30以前 大関小
坂井町蔵垣内 県道109号・南横地芦原線

【危険理由】

路側帯がなく、段差がある

【対策案】

歩道の整備





R3 大関小
坂井町東 県道109号線


【危険理由】

歩くスペースが狭く、交通量も多いので
危険

【対策案】

通学路の変更





R6 木部小
坂井町高柳 市道 坂井高柳1号線


【危険理由】

スピード出す車が多い。高柳方面から左折して、緑の歩道スペースに入り込んで通行する車が多い。

【対策案】

ラバーポール設置をする。





R2 三国中
三国町 宿・米ヶ脇 市道 三国50号線

【危険理由】
歩道が傷んでおり狭く、車がスピードを出して走行する。

【対策案】
歩道の傷みをなくし広くし、車線を狭くするなど車がスピードを出しにくい対策をする。





R1 丸岡南中
丸岡町羽崎 県道112号線

【危険理由】

自転車の通行時、路側帯は狭く、車通りも多く危険である。

【対策案】

今後、利用状況の調査を行い、歩道を自歩道(自転車歩行者道)とすることを検討する。





R5 丸岡南中
丸岡町四ツ柳 県道160号線

【危険理由】

歩道が設置されておらず、自転車の通行において車との接触の危険がある。

【対策案】

歩道を整備する。





R7 春江中
春江町西太郎丸、東太郎丸
市道 江留中・西太郎丸線


【危険理由】

横断歩道がなく、下校時や部活動終わりに安全に渡ろうとすると難しい。速度をあげて通行する車もあるので危険を感じる。

【対策案】

横断歩道を設置する。





R2 坂井中 坂井町福島 県道108号線

【危険理由】
歩道が狭くて傷んでいる

【対策案】
歩道を拡幅して作り直す





横断歩道設置検討箇所

R6 坂井中
坂井町上兵庫 県道106号線

【危険理由】

県道北側の住宅地から県道南側の歩道に向かって横断する際、横断歩道がなく、危険である。

【対策案】

横断歩道の設置を検討する。



滞留場所として整備が必要



横断歩道検討箇所