




三国中 三国町 北本町1丁目 県道226号線と県道151号線と市道の交差点

【危険理由】

車通りが激しく、横断歩道を渡る際に横断しにくい

【対策案】

定期的に横断歩道付近で横断歩行者妨害の取り締まりを行う。





丸岡中
丸岡町今町 県道17号線


【危険理由】

横断歩道が視認しにくいいためか、車が止まってくれない。

【対策案】

道路照明の設置、路面標示(横断者注意)を検討する。横断歩道を渡る際のルールを再度指導してもらう。





R5 三国北小
三国町錦3丁目 県道 三国停車場桜谷線

【危険理由】

横断歩道に信号がない

【対策案】

取締りの実施





R5 三国北小
三国町緑が丘3丁目
市道 三国232号線、三国60号線

【危険理由】

横断歩道に信号がない

【対策案】

取締りの実施





R4 坂井中
坂井町蔵垣内
県道南横地芦原線・市道坂井中央線交差点

【危険理由】

交通量が多く、自転車で横断する際に
交差し危険

【対策案】

通学路を変更する。





R5 雄島小
 三国町新宿1丁目・2丁目 市道 雄島1号線

【危険理由】

歩くスペースが狭く、カーブのある坂になっていて車のスピードも速い。

【対策案】

路面上の注意喚起表示設置の設置。





R5 高椋小
丸岡町猪爪新1区 市道 西瓜屋猪爪線


【危険理由】

通りが非常に狭く、車が通ると危険。
中学生も通るため混み合いやすい。

【対策案】

外側線の引き直しおよび路面上の
注意喚起表示を設置する。





R2 高椋小
丸岡町寅国 市道南部15号線


【危険理由】

歩道脇の排水路(側溝)に蓋がなく、ガードレール等もないため歩行者が落下してしまう可能性がある。

【対策案】

落下の危険性が少ない道路西側に外側線を引き、路側帯を通行するよう指導する。





R2 明章小 丸岡町四ツ柳 県道160号線(板倉高江線)


【危険理由】

路側帯がほとんどなく、歩くスペースがない、また交通量も多いので危険。

【対策案】

東側の排水路に蓋かけして歩くスペースを広げる。路側帯をカラー塗装し、自動車から目立つようにする。





R5 大石小
春江町石塚 市道 春江石塚1号線

【危険理由】

消えかかった路面の表示有り
この交差点及び一本北の交差点は事故や
ヒヤリハット事象有り

【対策案】

路面上の注意喚起表示を設置する。





R5 大石小・春江中
春江町石塚 市道 中庄・取次線


【危険理由】

児童がブロック塀やカーポートなどの陰になる。市道上の表示が消えかけ。区道から市道に出る際が危険。

【対策案】

路面上の注意喚起表示を設置する。





R2 東十郷小 坂井町上新庄 県道106号線

【危険理由】
橋から市役所にかけて、北側の歩道が無い箇所があり危険。

【対策案】
歩道を設置する。

