

除 却 工 事 実 施 計 画 書

1 除却工事を行う住宅の概要

所有者	坂井 太郎
所在地	坂井市坂井町下新庄 1 - 1
工 法	1 在来軸組工法 2 伝統的講法 3 枠組壁工法
延床面積	1階：120.5 m ² 2階：110.5 m ² 3階： m ² 合計：231.0 m ²
建築年月	昭和49年 6月

2 改修前の診断評点

耐震診断 実施年度	R6	耐震診断士派遣決定通知書 の番号および年月日	坂 都 第 〇〇〇 号 令和6年 〇月 〇日
担当耐震診断士	耐震診断士登録番号		第 19684 号
	氏 名		坂井 一郎
耐震診断による 診断評点		X方向	Y方向
	3階		
	2階	0.86	0.75
	1階	0.45	0.68
耐震診断(伝統耐 震診断法)の場合 評価指数		X方向	Y方向

3 補助金額の算出

	金 額	内 訳		
		工事費	工事監理費	その他除却費
総 費 用	3,000,000 円	2,500,000 円	250,000 円	250,000 円
除却に要する費用 (補助対象経費)	2,500,000 円	2,500,000 円		
補助金の額※3	300,000 円	(補助金の額は千円未満を切捨て記入してください。)		